


管理番号:0001 [一時保存](#)

路面境界部 (GL-0) の損傷

腐食	損傷写真
C	

判定

施設の健全性の診断

Ⅲ

所見 (その他特記事項)

路面境界部に腐食がみられる。
 予防保全の観点から、錆落としおよびタッチアップ塗装を施すことが望ましい。

点検予定

点検ができなかった部位

点検予定時期

点検ができなかった理由

点検実施方法

[一時保存](#)[保存しないで戻る](#)[保存して戻る](#)

調査出力

調査出力

作成した調査を全件出力します。

[出力する](#)

一覧出力

作成した調査の一覧を出力します。

[出力する](#)

踏査報告書出力

入力済データから踏査報告書を出力します。

[出力する](#)

諸元一覧出力

入力済データから諸元一覧を出力します。

[出力する](#)