

業務選択 > メニュー選択 > 調査一覧 > 調査編集

点検結果編集

現在承認待ちのため編集できません。内容を確認し、承認してください。修正が必要な場合は、差戻しをしてください。

← 諸元編集へ

総合判定編集へ→

管理番号:0001 承認待ち

支柱

横梁

標識板等

基礎

ブラケット

その他

合いマーク

基礎コンクリート部

基礎コンクリート部	有	無
アンカーボルト・ナット 腐食 c	有	無

対策の要否・部材の健全性の診断

※点検箇所が全て無になると選択できなくなります

対策の要否

要

部材の健全性の診断

Ⅲ

差戻し

承認

戻る

判定入力へ

路面境界部 (GL-0) 損傷一覧

損傷一覧

損傷名	措置前	措置後	損傷写真
き裂	a		
腐食	c		
変形・欠損	a		
その他	a		

ポンチ絵編集

ポンチ絵追加

				
---	---	--	---	---

編集中のポンチ絵をリセット

措置情報

実施内容	<input type="text"/>
未実施	理由 <input type="text"/>
	予定内容 <input type="text"/>
	予定時期 <input type="text"/>
特記事項	<input type="text"/>

定型文挿入

キャンセル 保存する