


縮尺六千分之一

崩壊セル土砂堆積地

裂罅



沖積層 洪積層 第三紀層

図10 小糸川右岸妙見山の斜面崩壊(地点27)
地質調査所(1925b)