

表3 濃尾地震に関連した土砂災害等の一覧表（位置は図5と対応）  
 （建設省越美山系砂防工事事務所，1999；中村ほか，2000；コラム32）

| 位置 | 地変・崩壊地名    | 現在位置            | 発生日時       | 地変・崩壊・被害状況                       |
|----|------------|-----------------|------------|----------------------------------|
| 1  | 水鳥左岸の崩壊    | 岐阜県本巣市根尾水鳥      | 1891.10.28 | 表層崩壊が広範に発生し、斜面全体が禿げ山状となった。       |
| 2  | 板所山の崩壊     | 岐阜県本巣市根尾板所      | 1891.10.28 | 板所山の崩壊土砂と東西断層の出現で天然ダムが形成された。     |
| 3  | 西光寺裏山の崩壊   | 岐阜県本巣市根尾水鳥      | 1891.10.28 | 西光寺倒壊の写真から、裏斜面にも多数の崩壊が確認される。     |
| 4  | 高尾左岸の崩壊    | 岐阜県本巣市根尾高尾      | 1891.10.28 | 崩谷・蛇谷などの根尾川支流沿いにも表層崩壊が多発した。      |
| 5  | 宇津志の崩壊     | 岐阜県本巣市根尾宇津志     | 1891.10.28 | 根尾川沿いの斜面・段丘崖、魚金山に表層崩壊が多発した。      |
| 6  | 金原ダント坂の崩壊  | 岐阜県本巣市金原        | 1891.10.28 | 金原谷には表層崩壊が多発し、そのごも土石流が多発した。      |
| 7  | 深瀬の陥没・新湖形成 | 岐阜県高富町深瀬        | 1891.10.28 | 断層の出現で川の上流側が陥没したため、新湖が形成された。     |
| 8  | 奥ノ谷の崩壊     | 岐阜県揖斐郡揖斐川町久瀬東津汲 | 1891.10.28 | 揖斐川左岸の表層崩壊、崩壊土砂は揖斐川まで流出した。       |
| 9  | 小津の崩壊      | 岐阜県揖斐郡揖斐川町久瀬東津汲 | 1891.10.28 | 源頭部尾根から谷線まで到達する長い崩壊長が特徴。         |
| 10 | 東津汲の崩壊     | 岐阜県揖斐郡揖斐川町久瀬東津汲 | 1891.10.28 | 揖斐川左岸の急傾斜面には広範に表層崩壊が発生した。        |
| 11 | 榑・大榑の崩壊    | 岐阜県揖斐郡揖斐川町久瀬乙原  | 1891.10.28 | 揖斐川攻撃斜面の急傾斜面（石灰岩地帯）に崩壊発生、継続した。   |
| 12 | 高尾吉尾の山崩れ   | 岐阜県本巣市根尾高尾      | 1891.12.08 | 地震から40日後の豪雨時に発生した土石流で人家9戸埋没した。   |
| 13 | 大井上ノ山の崩壊   | 岐阜県本巣市根尾大井      | 1891.12.08 | 地震から40日後の豪雨時に発生した土石流で下流集落が埋没した。  |
| 14 | ナンノ崩壊      | 岐阜県揖斐郡揖斐川町坂内川上  | 1895.08.05 | 地震から4年後の豪雨時に発生、天然ダム形成・決壊で被害大。    |
| 15 | 根尾白谷崩壊     | 岐阜県本巣市根尾白谷      | 1965.09.15 | 地震から74年後の豪雨時に発生、石灰岩のキャップロック構造。   |
| 16 | 徳山白谷崩壊     | 岐阜県揖斐郡揖斐川町藤橋白谷  | 1965.09.15 | 地震から74年後の豪雨時に発生、高さ65mの天然ダムを形成した。 |
| 17 | 越山谷崩壊      | 岐阜県本巣市根尾越山      | 1965.09.15 | 地震から74年後の豪雨時に発生、岩屑流は根尾川本川に流入した。  |
| 18 | 尾幸谷の崩壊     | 福井県今立郡池田町水海     | 1891.10.28 | 水海川支流に天然ダム形成、被害はなかったが1年以上のこった。   |
| 19 | 芦谷山の崩壊     | 福井県大野市下若生子      | 1891.10.28 | 真名川を堰き止めたが、決壊が早かったため、被害はなかった。    |
| 20 | 中嶽山のほか位    | 福井県大野市熊河        | 1891.11.06 | 地震時に亀裂が発生しその後崩壊、一時真名川を堰きとめた。     |
| 21 | 大鶴目谷の崩壊    | 福井県南条郡南越前町今庄屋   | 1895.07.30 | ナンノ崩壊とほぼ同時期の豪雨時に発生、7戸埋没・死者12人。   |
| 22 | 菓原の地すべり    | 福井県大野市菓原        | 1948.06.28 | 濃尾地震時に活動を始め、福井地震（1948）時に活動を再開した。 |
| 23 | 美濃俣の地すべり   | 福井県今立郡池田町美濃俣    | 1959.04.24 | 濃尾地震時にも小崩壊していた。美濃俣集落は廃村となった。     |
| 24 | こわそ谷の崩壊    | 福井県大野市中島        | 1965.09.15 | 真名川を堰き止め、天然ダムの決壊で多数の家屋が流失した。     |
| 25 | 根尾西川の天然ダム  | 岐阜県本巣市根尾西谷      | 1891.10.28 | 根尾西谷川右岸の崩壊で河道閉塞され、天然ダムが形成された。    |