



図1 伊勢原市大山・阿夫利神社参道周辺で2週間後に発生した土石流の被害分布
(建設省砂防部, 1995; 井上編著, 2013; 井上, 2017)

① ~ ⑯地点は関東大震災当時の写真(伊勢原市教育委員会所蔵) ①~④地点は砂防堰堤